



## Notice simplifiée d'utilisation du logiciel Micro:bit « Mu »

1. **Ouvrir** un programme : Charger



2. **Flasher** un programme dans la carte Micro:bit (cela envoie le programme au microcontrôleur).



3. Lecture des mesures effectuées par le capteur : cliquer sur **REPL** puis utiliser la combinaison de touches **CTRL D** simultanément sur le clavier.

